




DHG-001

- EN** Digital height gauge (mm/inch/fraction)
- ES** Medidor de altura digital (mm/pulgadas/fracciones)
- FR** Jauge de la hauteur digitale (mm/pouces/fractions)
- IT** Calibro digitale per utensili (mm/pollici/frazioni)



Battery INCLUDED (CR2032-3V) / Bateria INCLUIDA (CR2032-3V)
Batterie INCLUSE (CR2032-3V) / Batteria INCLUSA (CR2032-3V)

MONTAGGIO DEL CALIBRO



2. SPECIFICHE TECNICHE

Campo di misura	Riga graduata: 0~80mm (0~3-1/8 pollici), Perno: 0~50mm (0~2 pollici)
Risoluzione	0.05mm/0.002 pollici
Precisione	±0.1mm (±0.004 pollici)
Batteria	CR2032 3V
Durata della batteria	> 1500h

3. FUNZIONAMENTO

3.1 Bottone accensione/spengimento

Premete il bottone ON/OFF per accendere il dispositivo. Il calibro è impostato in modalità di misurazione assoluta. Premete nuovamente il bottone ON/OFF per impostare lo zero. Con una pressione prolungata (oltre 3 secondi) spegnerete l'apparecchio. Il calibro si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività di 5 minuti.

3.2 Bottone millimetri/pollici/frazioni

Premete il bottone millimetri/pollici/frazioni per cambiare il sistema di misurazione. La modalità frazioni vi permette di visualizzare le cifre sullo schermo in frazioni. Il simbolo "in" lampeggiante indica che l'apparecchio sta elaborando il calcolo.

3.3 Bottone misurazione incrementale/assoluta


Premete il bottone INC/ABS per scegliere tra misurazione incrementale o assoluta. Posizionate la riga del calibro sopra il vostro utensile e accendete l'apparecchio. Il display è impostato per la modalità assoluta e vi permette di ottenere l'altezza precisa dell'oggetto che intendete misurare. Premete il bottone INC/ABS per selezionare la misurazione incrementale. Con questo tipo di misurazione calcolerete la distanza da un punto di partenza (zero) ad un altro punto, semplicemente muovendo la riga graduata verso l'alto o verso il basso.

3.4 Manopola di blocco


Girate la manopola di blocco in senso orario per serrare la riga graduata. Girate in senso antiorario per allentarla. Non serrate eccessivamente la manopola.

4. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

- (1) Per installare o sostituire la batteria tirate la linguetta situata sopra il display LCD. Vedere immagine 1.
- (2) Sollevare il vano batteria. Vedere immagine 2.
- (3) Rimuovere la batteria consumata e inserire quella nuova, del tipo CR2032-3V. Controllate la polarità. Vedere immagine 3.
- (4) Riposizionare il vano per la batteria con attenzione. Non inclinare o girare. Vedere immagine 4.



5. RIMUOVERE LA RIGA



Per rimontare la riga graduata utilizzate la stessa procedura al contrario. Prestate attenzione a non piegare i componenti.




6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa possibile	Soluzione
Display non funziona o mostra cifre errate	Bassa tensione, batteria non inserita o inserita in maniera incorretta.	Reinstallare o sostituire la batteria
Cifre lampeggianti	Bassa tensione	Sostituire la batteria
Numeri non consecutivi o errore nel display	Errore del software	Rimuovere la batteria e attendere 1 minuto prima di reinstallarla

7. MANUTENZIONE

- (1) Non utilizzate solventi per pulire il calibro. Utilizzate un panno soffice e asciutto
- (2) Non lasciate cadere il calibro.
- (3) Non utilizzate il calibro su macchine a forte vibrazione.
- (4) Conservate il calibro in un luogo con una temperatura compresa tra -5 °C (23 °F) e +50 °C (122 °F) e con un grado d'umidità non oltre il 90%.

1






EN Set display to "0" on a flat surface.

ES Ponga la pantalla a "0" en una superficie plana.

FR Mettez l'écran à "0" sur une surface plane.

IT Impostare il display a "0" su una superficie plana.

2






EN Set the tool to the desired position.

ES Coloque su herramienta.

FR Placez votre outil.

IT Collocare l'utensile.

3



EN Install needle and set to "0".

ES Inserte la aguja y ponga "0".

FR Insérez l'aiguille et mettez à "0".

IT Inserire il perno ed impostare lo zero.

© C.M.T UTENSILI S.P.A.

TM: CMT, the CMT logos, CMT ORANGE TOOLS and the orange color applied to the tool surfaces are trademarks of C.M.T. Utensili SpA.

03.60.0326
VERS-2022-06

This document has been sent for your personal use only. All usage and reproduction is forbidden without written permission from C.M.T. UTENSILI S.P.A.

Este documento ha sido realizado solo para uso personal. Se prohíbe todo tipo de uso o reproducción sin la autorización escrita de C.M.T. UTENSILI S.P.A.

Document envoyé seulement pour usage personnel. Toute utilisation ou reproduction est interdite sans l'autorisation écrite de C.M.T. UTENSILI S.P.A.

Questo documento è stato inviato solo per uso personale. Qualsiasi uso o riproduzione è proibito senza il permesso scritto di C.M.T. UTENSILI S.P.A.

C.M.T. Utensili S.p.A.

Via della Meccanica, sn
61122 Pesaro (PU) - Italia

tel_ +39 0721 48571
fax_ +39 0721 481021

e-mail_ info@cmtorangetools.com
web site_ www.cmtorangetools.com

CMT USA, inc.

7609 Bentley Road Suite D
Greensboro, NC 27409 USA

Phone 336-854-0201
Fax 336-854-0903

e-mail_ infocmtusa@cmtorangetools.com
web site_ www.cmtorangetools.com